

User www.zierer.com

Flying Fish旋转木马

Zierer使用了带IO-Link接口的图尔克电感式直线位移传感器

全球范围内,无论是对业主还是设备 供应商来说,游乐园这种场所的抗危 机能力都很强。"尤其是在旺季,进 入游乐园的游客数量大大增加,并且持续如此。" 游乐设备制造商德国Zierer Karussell- und Spezialmaschinenbau GmbH公司的总经理Wolfgang Brück解释道。"游乐场业主需要定期进行投资以提供具有吸引力的新设施,因此即使在经济危机期间Zierer也能处于良好的市场位置。在需求方面我们一直处于并将持续保持良好的态势。"



该公司于1930年在Lower Bavaria的Deggendorf 成立,是家庭游乐园游乐设施的领先供应商。全球 范围内的游乐园和游乐场运营商都熟悉并青睐Zierer的游乐园游乐设施,因为这些产品具有高质量 的工艺、高安全标准以及较低的维护要求。因此, 迪斯尼乐园、奥兰多环球影城、哥本哈根帝沃利公 园、Busch娱乐公司、Movie Park电影公园、韩国 Everland爱宝乐园以及许多其他世界知名游乐园都 是该公司的客户。

▶ 快速阅读

在Flying Fish旋转木马中,Zierer公司以前使用接近开关来测量贡多拉金属臂的水平位置。但12个液压缸中每一个都需要使用5个传感器,从而使得安装、校准以及集成到控制系统中的工作非常复杂,尤其是还只能得到近似的高度测量值。Zierer现在首次采用了来自图尔克的电感式直线位移传感器。这些传感器可以提供模拟量信号,并且可以使用PLC通过IO-Link对其进行参数设置。



节省了投资器不仅 节省了投资成本,还提高了游 乐设施的可用 性,并有助于增 强运行安全。 \$\frac{1}{2}\$ Wolfgang Brück, 从规划、设计到生产、售后服务, Zierer公司是各种露天游乐机械建造服务的单源供应商。所有游乐设施都是根据客户要求设计和定做的。只有技术设计在很大程度上是提前确定的。

保证娱乐时的最佳安全


游乐设施不仅要为顾客带来快乐,还必须保证安全。该领域的要求通常要比传统工业设备的要求更高。"毕竟,这最终都将牵涉到游客的生命安全,"Brück指出。Flying Fish旋转木马是Zierer提供的典型产品之一。乘坐这种旋转木马时,乘客坐在12个鱼形贡多拉中。固定在金属臂上的贡多拉绕着木马的中心旋转。星形布置的12个鱼形贡多拉可以通过液压控制在金属臂上上下运动。可以使用一个操纵杆控制飞鱼的水平运动,这一点最讨乘客的欢心。

Zierer还提供了一种带喷水的Flying Fish设备, 这样游客要想在乘坐过程中保持干爽就必须躲避喷 出的水流。安全性不应因为乘客的控制而变差,因 此必须对金属臂的运动进行精确测量并在液压系统 的顶部和底部对其进行缓冲。否则贡多拉在运动到 终点时会产生颠簸,这会影响乘客的体验。

为确定臂的水平位置,Zierer以前在每个液压缸上使用了5个传感器。虽然可以保证安全的运行,但是这些传感器的安装和调节相对而言非常复杂。只有在安装传感器的5个关键点上(而不是在任意时刻)才能精确确定贡多拉的位置,这也是设计者寻求替代性的检测方法的重要原因。"这中间的区域是一个无人区,"项目经理Klaus Gack说道。"控制器并不知道是否能够向上或向下快速运动,因为它不知道贡多拉距离运动终点到底是5厘米还是150厘米。"

替代性的直线位移传感器

2011年10月, Zierer提出了一个采用直线位移 检测的解决方案。Zierer正在寻找一种能够测量总长



与之前必须在每个液压缸上使用5个接近开关不同,现在使用了来自图尔克的1000 mm直线位移传感器来检测金属臂的精确位置

1000毫米的液压缸行程的直线位移传感器。除了测试其他几家生产商的传感器以外,Zierer项目组也测试了来自图尔克的LI-Q25电感式直线位移传感器。该传感器采用谐振电路测量原理,可提供高精度和抗干扰能力。与磁致伸缩传感器不同,该传感器是采用电感谐振电路(例如由一个电容和一个线圈组成的振荡系统)而非磁定位元件来对位置进行检测的。磁性或金属环境、偏移或振动都不会影响这些电感式位移传感器的精确测量功能。

由于感应电子电路板被集成在传感器的整个长度范围内,因此LI-Q25的盲区非常短。该系统目前在市场同类产品中是独一无二的。Zierer对于图尔克传感器的测试结果印象深刻。即使在快速运动并且在产生离心力的情况下,传感器也能通过4...20mA的模拟量信号提供定位元件的精确位置。项目经理Klaus Gack对于测试结果非常满意,他总结道:"对于我们来说,所有组件在运行过程中的质量和可靠性是非常重要的。图尔克的直线位移传感器看起来用在这儿是正确的选择。"

通过IO-Link进行参数设置

虽然之前的测试结果不错,但是还有两个其它要求也必须弄清楚:出于安全考虑,Zierer还想要对定位元件的任何故障予以指示。虽然传感器上的一个LED指示灯可以指示定位元件是否位于测量范围之外,但是电气设计负责人Matthias Niedermeier想要将此信号输出到控制器上。借助其可通过IO-Link进行参数设置的能力,LI传感器可轻松满足此项要求。IO-Link接口允许用户从控制器定义测量范围、转化输出信号或者只是简单地输出特殊信号(例如故障信号)。Niedermeier对传感器进行了参数设置,从而使得"定位元件丢失"信号可以通过IO-Link通道单独输出,就像所有其他错误信息一样。控制器会识别出这种特殊状态,并根据所存储的安全子程序关闭旋转木马。

Zierer还有另一个关于MTBF(平均故障间隔时间)值的要求,该值提供了设备发生故障的概率信息。该值是按40℃下运行时进行计算的。按照SN 29500(99版)指令进行分析后发现,LI传感器可以连续无故障运行138年。这样的故障概率深深打动了项目组中的所有成员。总经理Brück也对其质量印象深刻:"该传感器不仅能够帮助我们节省投资成本,还能提高游乐设施的可用性,并有助于实现更高的运行安全。"



LI传感器具有很短的 盲区、IP67防护等级 和非接触电感式定位 元件,因此是露天游 乐机械所需要的坚固 耐用应用的理想选择



Zierer电气工程专家Matthias Niedermeier通过IO-Link接口很方便地对LI传感器进行了参数化,并且还可以将所有错误信号传输到PLC上

最终测试

Zierer目前正在为维也纳附近Lake NeusiedI的一家游乐园建造第一个采用12个LI传感器的Flying Fish旋转木马。"通过这个项目图尔克可以展示其传感器技术的耐用性和可靠性。"Brück说。如果传感器能在连续运行中得到证明,Zierer将把它用作其他设施中的标准产品。■